違反対象物一覧表

防火対象物の 名称	防火対象物の 所在地	違反の内容			
		違反指摘事項	根拠法令の 条項	違反の位置等	その他
マスガタビル	弘前市大字富田町 208番地3	自動火災報知設備 未設置	消防法 第 1 7 条 第 1 項	防火対象物全体	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ、避難や初期消火に影響が生じるおそれがある。
有限会社 中田商事貸店舗	弘前市大字代官町 20番地1	自動火災報知設備 未設置	消防法 第 1 7 条 第 1 項	防火対象物全体	自動火災報知設備が未設置のため火災の早期発見が遅れ、避難 や初期消火に影響が生じるおそれがある。
医療法人吉祥会 吉田クリニック、通 所リハビリテーショ ン フレディ2	弘前市大字百石町 49番地1	スプリンクラー設 備未設置	消防法 第 1 7 条 第 1 項	診療所部分	スプリンクラー設備が未設置で あり初期消火が期待できず、延 焼拡大のおそれがある。